

В РИОСВ-Перник в 12,55 ч. днес беше подаден сигнал от граждани за промяна на цвета на река Струма в кв. „Хумни дол“ в Перник. Експерти от инспекцията направиха незабавен обход на потенциални промишлени замърсители по течението на реката. Бяха проверени всички колектори от кв. „Изток“ до центъра на Перник. Експертите от РИОСВ, съвместно с представители на община Перник провериха и предполагаеми замърсители в района над бившия клон „Мир“, „Сини вир“, „Железни заводи“ и „Хумни дол“. Локализиран е източника на замърсяването-канал под ж.п. линията на гара „Разпределителна“.

На място пристигнаха и експерти на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ и специализирана мобилна лаборатория на ИАОС за извършване на анализ на замърсяването на река Струма. По искане на РИОСВ-Перник от Изпълнителната агенция ще изследват всички физикохимични показатели за характеризиране на повърхностните води, както следва: - рН, електропроводимост, разтворен кислород, наситеност с кислород, БПК₅, ХПК, специфични замърсители включително тежки метали и приоритетно опасни вещества. Първоначалните резултати от взетата водна проба на река Струма при моста на гара „Разпределителна“ - температура, разтворен кислород, рН са в норма. Има завишения само по показател електропроводимост. РИОСВ-Перник ще информира за окончателните резултати от извършената проверка.

Обходът на предполагаемите замърсители продължи повече от 5 часа, като всички налични експерти от РИОСВ-Перник бяха на терен, разпределени в няколко групи. Единият от екипите извърши проверка в „Стомана индъстри“ и „Колхида метал“. При оглед на шахти и колектори не е установено замърсяване на отпадъчните води и на двете дружества.

Проверката на екипите ще продължи и в утрешния ден.